



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5. Телефон: (4212) 487-185 Факс: (4212) 487-185
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: gpnind@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 183/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
МАДОУ г. Хабаровска « Детский сад компенсирующего вида № 156 »

В лице завидушего Кривонос В.В.,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 183 от « 29 » 10 2019 г. Зам. главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Яковлев С.В., ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 часов 00 минут «11» 11 2019 года по 11 часов 00 минут «19» 11 2019 года проведена плановая / выездная проверка здания(й) (помещений):

МАДОУ г. Хабаровска « Детский сад компенсирующего вида № 156 »

по адресу: г. Хабаровск ул. Космическая, 15 «а»

Общая продолжительность проверки составила 7 рабочих дней, 7 часов. 00 мин.

проверку проводил(а):

Старший инспектор ОНД и ПР по Индустриальному району г.Хабаровска
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кушнарёва Ольга Николаевна
эксперты не привлекаются.

совместно с: Заведующим детским садом Кривонос В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Двери эвакуационных выходов имеют замки, не обеспечивающие их открывание без ключа.	«Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 35 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) п.4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть	17.11.2020г.	

		глухими или с армированным стеклом.		
2	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки первого этажа непосредственно наружу на крыльцо (группа № 3) составляет в свету менее 1.2 м. (фактически 0,70 м.)	- ст.89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г., п.4.2.5, п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	17.11.2020г.	
3	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки первого этажа непосредственно наружу на крыльцо (группа № 4) составляет в свету менее 1.2 м. (фактически 0,69 м.)	- ст.89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г., п.4.2.5, п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	17.11.2020г.	
4	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки первого этажа непосредственно наружу на крыльцо (центральный вход № 1) составляет в свету менее 1.2 м. (фактически 0,70 м.)	- ст.89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г., п.4.2.5, п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	17.11.2020г.	
5	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки первого этажа непосредственно наружу на крыльцо (центральный вход № 2) составляет в свету менее 1.2 м. (фактически 0,70 м.)	- ст.89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г., п.4.2.5, п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	17.11.2020г.	
6	В инструкции по пожарной безопасности не определено допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться одновременно на объекте, учитывая условие того, что безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.	часть 1-3 статьи 5, часть 3 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п/п л) пункта 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»	17.11.2020г.	
7	Имеющаяся декларация разработана и зарегистрирована в 2019 г. году не соответствует предъявляемым требованиям	часть 5 ст. 6, часть 1,3-5 ст. 64 <u>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017)</u> " <u>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности</u> " Приказ МЧС России 24.02.2009г. « Об утверждении	17.11.2020г.	

	(а именно: не соблюдается Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390: п. 35 п/п б . п. 460,461,462	формы порядка регистрации декларации пожарной безопасности		
8	На втором этаже в музыкальном зале на путях эвакуации , стены отделаны горючим материалом (обои) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 2 ст. 52, ст.88 Требования к ограничению распространения пожара в здании ,сооружениях , пожарных отсеках., 6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	17.11.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:




(Подпись)
«19» 11 2019 г.
М.Л.П.*

Старший инспектор ОНД и ПР по Индустриальному району
г.Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю -
Кушнарева Ольга Николаевна

Предприятие для исполнения получил:

ООО «СЕРВЕКС» № 156 Кривошеев Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)